



Nr	Umiejscowienie	Propozycja umiejscowienia Koszulka e.s.industry				Wymiary standardowe (szerokość x wysokość w cm)			
		Haft bezpo-średni	Emblemat haftowany	Nadruk trans-ferowy	Sitodruk				
1	Lewa pierś	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
7	Z przodu przy szwie na lewym ramieniu	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—				
8	Z boku po lewej stronie	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30				
9	Lewa pierś od szwu na ramieniu	3 x 22	—	5 x 30	—				
10	Nad obszyciem/ściągiaczem po lewej stronie	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
11	Lewe ramię	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10	10 x 10				
16	Prawa pierś	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
22	Z przodu przy szwie na prawym ramieniu	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—				
23	Z boku po prawej stronie	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30				
24	Prawa pierś od szwu na ramieniu	3 x 22	—	5 x 30	—				
25	Nad obszyciem/ściągiaczem po prawej stronie	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
26	Prawe ramię	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10	10 x 10				
32	Centralnie na piersi	—	—	30 x 30	30 x 30				
35	Lewa łopatka	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
36	Na plecach przy szwie na lewym ramieniu	8 x 5	10 x 5	10 x 5	—				
39	Prawa łopatka	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
40	Na plecach przy szwie na prawym ramieniu	8 x 5	10 x 5	10 x 5	—				
43	Centralnie na plecach	25 x 10	30 x 15	30 x 30	30 x 30				
44	Centralnie na karku	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5				
84	Na plecach, z boku po lewej stronie	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30				
85	Na plecach, z boku po prawej stronie	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30				
89	Dolna część pleców	25 x 10	—	25 x 25	30 x 30				
101	Z tyłu po lewej stronie nad obszyciem / ściągaczem	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10				
102	Z tyłu po prawej stronie nad obszyciem / ściągaczem	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10				



Do prania przemysłowego polecamy nasze specjalne emblematy przemysłowe nanoszone metodą transferową. Chętnie udzielimy porady telefonicznie.

*Kolor przykładowy/Wykonanie oznakowania jest możliwe na artykułach we wszystkich kolorach! Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.